

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus

Paveldosaugos poskyris
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2011-04-13 Nr.7

(data)

Šiauliai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas - Rėkyvos dvaro ūkinis pastatas.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 31210.
3. Adresas – Poilsio g. 16, Šiauliai
4. Valdytojas – Privatus asmuo
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – nepaskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris – 2006-04-25.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas - vertingosios savybės: tūris – kompaktinis, vieno aukšto, nepakitę, būklė - patenkinama (pietvakarių fasade stogo kraštas – išlinkęs), stogo forma – dvišlaitis, dengtas molinėmis čerpėmis, dalinai pakitęs – kai kur čerpių trūksta, būklė – bloga, kapitalinės sienos – sienu tinkas, dalinai pakitęs, pietvakarių fasade dalis tinko nutrūpėjusi, fasadas apipaišytas aerozoliniais dažais, būklė – bloga, fasadų architektūrinis sprendimas – ŠR ir PV „plytų stiliaus“ fasadai, dalinai pakitę, langų ir durų angos – užkaltos, kai kur išlikę langų rėmai (be stiklų, supuvę), šiaurės rytiniame fasade, mansardoje yra neužsandarinta durų anga pro kurią galima patekti į pastato vidų, būklė – bloga, konstrukcijos – pamatai, plytų mūro sienos, stogo konstrukcija, pakitę, raudonų plytų mūras kai kur ištrupėjęs, šiaurės rytų fasade ištrupėjusi dalis forntono mūro, čerpių stogas dalinai deformuotas, būklė – bloga.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas - buvęs kumetyno pastatas, statytas 1928 m., rekonstruotas -1976 m. įrengiant jame restoraną. Tai stačiakampio plano vieno aukšto pastatas dvišlaičiu, dengtu molinėmis čerpėmis stogu. Fasadai dekoruoti traukomis, karnizais, piliastrais išryškintas galinių fasadų frontonas. Langai išdėstyti tolygiai, ritmiškai. Virš langų – iškilios arkinės sraunos. Pastato kampuose – neaukšti kontraforsai. Pastato tūrinė bei fasadų kompozicija būdinga šio tipo liaudies architektūros statiniams, dekoras būdingas 20 a. pr. eklektikai. Planinė pastato kompozicija pakitusi, dekoru elementų viduje nėra. Paskirtis - komercinė. Pastatui 2010-02-24 nustatytas juridinis faktas – areštas, kuriuo apribota disponavimo teisė. Bendra statinio būklė – bloga.

9. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data – 2011 balandžio 13 d.
(metai, mėnuo, diena)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
Paveldosaugos poskyrio vyr. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laura Palaimienė
(vardas ir pavardė)